MANUAL DE USUARIO SIMPLIFICADO Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

CONTROLES



SELECCIÓN DE UNIDADES DE MEDIDA

1. Pulse la tecla U (Unidades) para alternar la unidad de medida hasta que se muestre la unidad deseada.
2. Hay cinco unidades disponibles: kg-cm, kg-m, in-lb, ft-lb y N-m.



AJUSTE DE VALORES PROGRAMADOS



Pulse T para confirmar y T de nuevo para iniciar

SELECCIÓN DE MEMORIAS

Seleccione 1 de las 10 memorias programables por el usuario.



CAMBIO DE ORIENTACIÓN DE LA PANTALLA

Mantenga el T pulsado durante 2 segundos para cambiar la orientación de la pantalla.



SELECCIÓN DE MODO PICO / SEGUIMIENTO

En modo Seguimiento (Track), la pantalla registra el torque en “tiempo real” mientras se aplica. Es útil si puede ver la pantalla mientras aprieta. Ver cómo sube el valor le ayuda a aplicar el torque de forma uniforme y segura, sobre todo al acercarse al torque objetivo.



FUNCIONAMIENTO DEL MODO PICO

En modo Pico, la pantalla digital muestra el torque máximo aplicado, lo que ayuda a verificar que se aplicó el torque correcto cuando no es posible ver la pantalla durante el uso. Este modo también es útil cuando se usa el adaptador para calibrar un torquímetro.

MODO AUTO



FUNCIONAMIENTO DEL MODO SEGUIMIENTO

En modo Seguimiento, la pantalla registra el torque en tiempo real mientras se aplica. Esto le permite observar la pantalla digital mientras aprieta un tornillo o tuerca. Ver cómo aumenta el valor de torque le ayuda a aplicarlo de forma uniforme y segura, especialmente al acercarse al torque objetivo.



Manual de usuario completo en inglés en la página del producto:
Mode d'emplois en Francais, visiter la page du produit sur :
Gebrauchsanweisung auf Deutsch finden Sie auf der Produktseite unter:

www.motospotca.com

MANUAL DE USUARIO SIMPLIFICADO Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

FÁCIL DE USAR

El mecanismo giratorio ofrece un área de visión total de 240° para leer fácilmente la información de la pantalla LCD.



⚠ Advertencia importante:

No gire el adaptador más de 180° sobre el eje.
Si no ve la pantalla, reposicione todo el dispositivo manualmente.
Girarlo de más puede dañar la conexión interna del cable.

APAGADO DEL ADAPTADOR DE TORQUE DIGITAL

Mantenga pulsado el botón Mode durante 2 segundos para apagar la unidad.

NOTA: La herramienta entra automáticamente en modo reposo tras 3 minutos de inactividad.

PASO 1 Abra la tapa trasera con un destornillador.



PASO 2 Cambie la batería tipo CR2032.



⚠ ATENCIÓN

Respete la polaridad de la batería: el "+" debe quedar hacia arriba.

CALIBRACIÓN DE UN TORQUÍMETRO CON EL ADAPTADOR DIGITAL

1. Ajuste su torquímetro a aproximadamente el 25% de su capacidad máxima. Por ejemplo, si la capacidad máxima de su torquímetro es de 150 lb-ft, ajústelo a 40 lb-ft.

2. Programe en el adaptador de torque digital el mismo valor ajustado en el torquímetro. En nuestro ejemplo, programaría el adaptador a 40 lb-ft. Asegúrese de que el adaptador esté en modo "pico" (peak), ya que así podrá comparar fácilmente el torque real con el indicado en el torquímetro.

3. Conecte el torquímetro ya ajustado y el adaptador de calibración (no incluido) al adaptador de torque digital. Fije el adaptador de calibración en una prensa de banco y asegúrese de que quede bien apretado.



4. Gire el torquímetro de forma suave y constante, aplicando torque sobre el adaptador de calibración hasta que el torquímetro alcance el valor ajustado, ya sea con el "clic" (torquímetro tipo micrométrico) o mostrando el valor deseado (torquímetro digital o de carátula).

5. Lea el valor de torque pico en el adaptador de torque digital. Ajuste su torquímetro y repita el procedimiento hasta que el torquímetro y el adaptador de torque digital muestren valores idénticos.

⚠ Advertencia importante

Apague su vehículo y cualquier dispositivo eléctrico energizado cercano antes de usarlo.

La electricidad puede dañar el sensor y provocar fallas en la herramienta.

Manual de usuario completo en inglés en la página del producto:
Mode d'emplois en Francais, visiter la page du produit sur :
Gebrauchsanweisung auf Deutsch finden Sie auf der Produktseite unter:

www.motospotca.com